

OXIDE



dekorative Beschichtungen

Acryl - Produkt

auf Wasserbasis



Code

0723

Beschreibung

« Oxide »: Dekorative Farbe auf Basis von Acrylharzen und Eisenpigmenten von höchster Qualität. Sie ist wasserverdünnbar und sie lässt jede Oberfläche auf extrem realistische Weise wie rostiges Eisen aussehen,, sowohl für die Berührung als auch für das ungleichmäßige Aussehen. Das Ergebnis ist durch die chemische Oxidation des Lacks möglich.

« Oxide R »: Dekorative Farbe auf Basis von Acrylharzen und hochwertigen Kupferpigmenten. Sie ist wasserverdünnbar und sie lässt jede Oberfläche auf extrem realistische Weise wie oxidiertes und antikisiertes Kupfer aussehen, sowohl für die Berührung als auch für das ungleichmäßige Aussehen. Das Ergebnis ist durch die chemische Oxidation des Lacks möglich.

« Oxide FR »: Dekorative Farbe auf Basis von Acrylharzen und einer Mischung aus Eisenpigmenten und hochwertigen Kupferpigmenten. Sie ist wasserverdünnbar und sie lässt jede Oberfläche wie eine Mischung aus rostigem Eisen mit oxidierten und antikierten Kupferflecken im Inneren aussehen, sowohl für die Berührung als auch für das ungleichmäßige Aussehen. Das Ergebnis ist durch die chemische Oxidation des Lacks möglich.

« Oxide »: Dieses Produkt besteht aus einer « OXIDE » - Base und einer oxidierenden Lösung.
Es ist möglich, verschiedene Oxidationstöne und Rosteffekte zu erhalten, mehr oder weniger homogen und mehr oder weniger deutlich, nach Anwendung, Methode der

	Anwendung, Anzahl der Schichten, oxidierende Lösung, Menge der Lösung, die vom Werkzeug auf « OXIDE » aufgetragen wird. Um die natürliche Kreidung der oxidierten Oberfläche zu reduzieren, ist es ratsam, eine Schicht Acryl - Isoliermittel aufzutragen, das zu 50 % verdünnt ist. Die so geschützte Oberfläche hat einen veränderten Farbton.
Verwendung	Dieses Lack wird als dekorative Farbe für den Innenbereich verwendet, wenn Sie den Räumen einen Hauch an Originalität und einen urbanen Stil verleihen wollen.
Aussehen des Films	matt
Farbe	Rost - oder oxidiertes Kupfereffekt
Komponenten	1
Aushärtung	physische Aushärtung durch das Verdampfen des Wassers und die Koaleszenz des Polymers
spezifisches Gewicht	Oxide / Oxide FR : 2,0 Kg / Liter Oxide R : 1,2 Kg / Liter
Trockenrückstand nach Gewicht	Oxide : 73% Oxide R: 51% Oxide FR: 70%
VOC	Oxide : 4 gr / Liter Oxide R : 4 gr / Liter Oxide FR : 4 gr / Liter

Mindestdicke

50 - 60 Mikron

theoretische Ausbeute

8 m² / Liter mit einer Dicke von 50 Mikron

Oberflächenvorbereitung

neue Oberflächen:

Bereiten Sie die Oberfläche gemäß den allgemeinen Anwendungsregeln vor. Reinigen und schleifen Sie die Wände und entfernen Sie alle ablösende Teile der Farben. Tragen Sie eine Schicht Acrylfixiermittel auf, um die Absorption gleichmäßig zu machen. Tragen Sie einen oder zwei Anstriche Universal - Grundierlack für dekorative Produkte auf.

alte Oberflächen:

Entfernen Sie alle ablösende Teile der Farben. Spachteln und schleifen Sie. Tragen Sie eine Schicht Acrylfixiermittel auf, um die Absorption gleichmäßig zu machen. Tragen Sie einen oder zwei Anstriche Universal - Grundierlack für dekorative Produkte auf.

Produktvorbereitung

Mischen Sie das Produkt vor der Anwendung und fügen Sie Wasser hinzu.
Verdünnung : Max. 20 - 30 %

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur: von +10 bis 30° C

Oberflächentemperatur: > 10° C

Luftfeuchtigkeit: 0 - 85 %

Um die Bildung von Kondenswasser zu verhindern, muss die Oberflächentemperatur mindestens 3° C über dem Taupunkt liegen

Trocknungs - und Aushärtungszeiten

für Dicken von 50 Mikron	10° C	20° C	30° C	
trocken anfühlen	4	2	0,5	Stunden
Tiefentrocknung	8	4 - 5	2	Stunden

Anwendung

Wenn die Wand vorbereitet ist, tragen Sie « OXIDE » in einer Verdünnung von 20 - 30 % mit einem Pinsel oder einer kurzhaarigen Rolle auf. Bedecken Sie die gesamte Fläche und achten Sie darauf, die Pinselstriche oder Rollen zu kreuzen. Nach dem Trocknen (ca. 4 Stunden) streifen Sie die Wand mit einer trockenen Bürste und tragen Sie dann die zweite Schicht auf die gleiche Weise auf. Wenn die zweite Schicht trocken ist, streifen Sie die Wand erneut mit der trockenen Bürste und tragen Sie die oxidierende Lösung mit einem Marineschwamm oder Pad oder einer Bürste auf. Lassen Sie die Wand trocknen und tragen Sie nach mindestens zwei Stunden die zweite Schicht der oxidierenden Lösung auf. Nach etwa 24 Stunden werden Sie die ersten Anzeichen von Oxidation sehen.

Haltbarkeitsdauer

2 Jahre an einem kühlen, trockenen Ort (max. 40° C)

Packungen

Lt. 1 - 2,5 - 5 - 14

Warnungen

« OXIDE » vor Gebrauch gut schütteln. Wenn dieses Produkt verdünnt ist, ist es ratsam, es ganz zu verwenden. Gehen Sie bei der Verwendung der oxidierenden Lösung besonders vorsichtig vor und schützen Sie Oberflächen, die nicht von der Anwendung betroffen sind. Es kann bei Kontakt mit Metall zu Oxidation oder bei Kontakt mit saugfähigen Materialien zu Fleckenbildung führen.

Confezioni

Comp A Kg. 5, Kg. 2