

# OXIDE



Rivestimento decorativo

Effetto Ossidante

A base acqua



## Codice

0723

## Descrizione

Oxide:Decorativo composto da resine acriliche e pigmenti ferrosi di primissima scelta, idrodiluibile, in grado di rendere ogni superficie simile al ferro arrugginito in maniera estremamente realistica al tatto e dall'aspetto non omogeneo, il risultato è possibile attraverso l'ossidazione chimica della vernice.

Oxide R:Decorativo composta da resine acriliche e pigmenti a base di rame di primissima scelta, idrodiluibile, in grado di rendere ogni superficie simile al rame ossidato e antichizzato in maniera estremamente realistica al tatto e dall'aspetto non omogeneo, il risultato è possibile attraverso l'ossidazione chimica della vernice.

Oxide FR:Decorativo composto da resine acriliche e da una miscela di pigmenti ferrosi e di pigmenti a base di rame di primissima scelta, idrodiluibile, in grado di rendere ogni superficie simile ad un mix di ferro arrugginito con all'interno macchie di rame ossidato e antichizzato in maniera estremamente realistica al tatto e dall'aspetto non omogeneo, il risultato è possibile attraverso l'ossidazione chimica della vernice.

Oxide:E' composto da una base e da una soluzione ossidante.

E' possibile ottenere varie gradazioni di ossidazione, e varie intensità di ruggine, più o meno omogenee, e più o meno evidenti, in funzione della modalità di applicazione, del numero di passaggi, e dalla quantità di soluzione ossidante depositata su OXIDE dall'attrezzo.

Per ridurre il naturale sfarinamento della superficie ossidata si consiglia di applicare una mano di isolante acrilico diluito al 50%, la superficie così protetta ha un cambiamento di tonalità.

**Impiego**

Viene utilizzato come decorativo per interni ed esterni dove si vuole dare agli ambienti un tocco di originalità e uno stile Urban.

**Aspetto del film**

Opaco

**Colore**

Effetto ruggine o Effetto rame ossidato

**Componenti**

1

**Indurimento**

Fisico per evaporazione dell'acqua e coalescenza del polimero.

**Peso specifico**

Oxide/Oxide FR: 2,0 Kg./lt.  
Oxide R: 1,2 Kg./lt.

**Residuo secco in peso**

Oxide : 73%  
Oxide R: 51%  
Oxide FR: 70%

**VOC**

Oxide: 4 gr/lt  
Oxide R: 4 gr/lt  
Oxide FR: 4 gr/lt

**Spessore minimo**

50 -60 micron

**Resa teorica**

8 mq / kg per uno spessore di 50 micron secchi

### Preparazione delle superfici

#### Superfici nuove:

Preparare il supporto secondo le comuni regole applicative. Pulire e carteggiare le pareti eliminando tutte le parti friabili, applicare una mano di fissativo acrilico per uniformare l'assorbimento, e applicare una o due mani di fondo universale per decorativi.

#### Superfici vecchie:

Eliminare tutte le parti in fase di distacco, stuccare e carteggiare, applicare una mano del fissativo acrilico per uniformare l'assorbimento, applicare una o due mani di fondo universale per decorativi.

### Preparazione del prodotto

Miscelare il prodotto prima dell'uso e aggiungere l'acqua.

Diluizione: max 20-30%

### Condizioni ambientali

Temperatura ambiente: da + 10 a 30°C

Temperatura supporto: > di 10°C

Umidità: 0 - 85 %

Per prevenire la formazione di condensa è necessario che la temperatura del supporto sia di almeno 3°C superiore al punto di rugiada

### Tempi di essiccazione e indurimento

| Per spessori di 50 micron | 10°C | 20°C  | 30°C |     |
|---------------------------|------|-------|------|-----|
| Secco al tatto            | 4    | 2     | 0,5  | ore |
| Secco in profondità       | 8    | 4 - 5 | 2    |     |

### Applicazione

Una volta preparata la parete, applicare OXIDE diluito al 20-30% con il pennello o con il rullo a pelo corto, coprendo tutta la superficie, facendo in modo di incrociare le pennellate o le rullate. Ad essiccazione avvenuta (circa 4 ore) accarezzare la parete con un pennello asciutto, e quindi procedere all'applicazione della seconda mano nello stesso modo. Una volta asciugata la seconda mano si procede di nuovo ad accarezzare la parete con il pennello asciutto e si inizia ad applicare la soluzione ossidante con una spugna marina o un tampone o un pennello, si lascia asciugare e dopo almeno due ore si procede con la seconda mano di soluzione ossidante. Dopo circa 24 ore si inizieranno a vedere i primi segni di ossidazione.

### Durata in magazzino

|                                               |   |   |
|-----------------------------------------------|---|---|
| 2 anni in luogo fresco ed asciutto (max 40°C) | 8 | 4 |
| -5                                            | 2 |   |

**Confezioni**

Kg. 1 - 2 - 5

**Avvertenze**

Agitare bene Oxide prima dell'utilizzo. Una volta diluito si consiglia di utilizzarlo tutto. Fare particolare attenzione nell'uso della soluzione ossidante, proteggere le superfici non interessate all'applicazione, potrebbe provocare ossidazione a contatto con metallo o provocare macchie a contatto con materiali assorbenti.

